

Anbefalinger vedr. industriel vask/tørring - før beklædningen tages i brug !

Vask al beklædning - jfr. isyet vaskeanvisning - mindst 1 gang før brug

– på grund af krymp, overskudsfarve og restkemikalier.

Vask størrelsesprøver før opmåling og altid samme antal vask (f.eks. min. 2).

- Vask mørk denim beklædning 3-4 gange før brug. Farvetab må påregnes.
- En vis "blødning" kan forekomme i første vask, specielt ved mørke farver.
- Vaske-/tørremetoder hos vores kunder kan variere og muligvis give visse forskelle, f.eks. i udseende/krymp.
- Følg vaskeanvisning indsyet i tøjet.
- Sortér og vask altid efter farve og kvalitet og efter type af besmudsning.
- Optisk hvidt bør ikke anvendes på kulørte tekstiler, kan medføre farveændring/-tab.
- Reducer krøl ved at sænke fyldningsgrad i vask og tørring til max. 75%.
- Mindst mulig "ventetid" mellem vask og tørring og i tumbler (efter tørring) for at minimere krøl, især ved vaskeprogrammer med "varmt" (>50°) skyl.
- Vælg tørreprogram og temperatur efter tekstiltype. Tilsæt damp ved steamertørring.
- Krymp på op til ca. 5% (især på varer med høj bomuldsandel) kan forekomme.
- Tag også højde for konfektioneringstolerancer (jfr. branchekutyme op til +/- 2 cm, især ved størrelseskollektioner).

Vore tekstiler testes jfr. ISO 15797 (se beskrivelse på vor hjemmeside www.nybo.com), men det anbefales altid at udføre egne vasketest på helt nye varettyper før brug. **Kontakt os, hvis du er i tvivl - FØR du vasker tøjet.**

Optimal levetid for tøjet:

Visse kemikalier (f.eks. med indhold af klor, lud, aktiv ilt og optisk hvidt), desinficeringsmidler, samt skyllemidler kan reducere levetiden og ændre udseendet af stof (f.eks. farve og pilling), knapper, lynlåse og andet tilbehør.

Check altid kemityper og anvendelse (herunder doseringer) med kemileverandør.

Vejledende temperaturer, industriel vask/tørring

- med mindre andet fremgår af vaskemærke i beklædning:

	Hvid	Farvet + Hvid/farvet	Tumbler tørring	Steamer tørring
Polyester/bomuld, f.eks. 65/35%, 50/50%, 60/40%	85°C	75°C	Høj	150°C
Polyester/Tencel (CLY) 50/50%	75°C	75°C	Høj	150°C
Bomuld 100%	85°C	60°C	Høj	Nej
Polyester/carbon 99/1%, antistatisk	85°C	85°C	Høj	125° C
Polyester 100% (bukser, jakker m. fleece inderside, tæpper)	75°C	60°C	Høj	120°
Pro-Wear	60°C	60°C	Høj	150°C
Fleecejakker, Polyester 100%	40°C	40°C	Medium	Nej
Denim, herunder T400 og Tencel	60°C	60°C	Medium	125° Max.
T-shirts, polo shirts, strik, skjorter	Følg instrukser på indsyet anvisning			
Overtøj, softshell	Følg instrukser på indsyet anvisning			

Bemærk: ved temperaturer over 60°C (tekstiloverflade - vask og tørring) kan der opstå øget krymp og farvetab.

Alle angivne informationer er vejledende. Praksis kan give variationer - afhængig af udstyr, rutiner m.m. i vaskerierne.

Tumbler-tørring: ovenstående data angiver udgangstemperatur: Høj=80°C, Medium=60-70°C, Lav=50°C

Steamertørring (tunneltørrer): ovenstående data angiver indgangstemperatur.

Optimal levetid for logo:

- Vælg logotype efter kundens behov - **og** industriel vaske-/tørremetode.
- Broderi kan være et alternativ til print/transferlogo. Logoer bør kun stryges på vrangsidens.

Hjemmevask: se anvisninger i indsyet vaskemærke i beklædningen.

Nybo Workwear kvalitetsmanual, afsnit 5.7.DK - November 2015

